


TARIF 2010 KINNEY



JR TECH,

Le spécialiste de la pièce
de rechange et de l'accessoire
pour pompes à vide

Economisez jusqu'à 50%

Livraison le jour même
grâce à un stock important





AVERTISSEMENT

Les marques et les références de constructeurs sont donnés uniquement à titre indicatif. Les pièces de rechange et les accessoires proposés par la société JR TECH ne sont en aucun cas fabriqués par les constructeurs cités. Il s'agit d'éléments adaptables disponibles librement sur le marché ou développés spécifiquement afin d'obtenir des caractéristiques et fonctions techniques au moins équivalentes à la pièce d'origine.

KINNEY

→ KVC

P.2

KVC5, KVC8, KVC12, KVC18, KVC28

p. 2

→ KC

P.3

KC5, KC8, KC15

p. 3

→ KTC

P.4

KTC55, KTC60, KTC90, KTC112

p. 4

→ KT

P.5

KT150C, KT300C, KT300D, KT500C, KT500D, KT850C, KT850D

p. 5

KVC

KVC5, KVC8, KVC12, KVC18, KVC28

→ KITS

Kits mineurs

Le kit mineur comprend le joint à lèvres, le joint de cuve, les joints toriques, les ressorts ... nécessaires à une simple révision.

| Modèle | Référence | Tarif euro h.t. |
|--------------------|---------------|-----------------|
| KVC5 KVC8 KVC12 | G985700212001 | 103 |
| KVC18 KVC28 | G985700228008 | 131 |



Kits majeurs

Le kit majeur comprend le kit mineur, les palettes ... nécessaires à une révision complète.

| Modèle | Référence | Tarif euro h.t. |
|-------------|---------------|-----------------|
| KVC5 | G985700205002 | 218 |
| KVC8 KVC12 | G985700212002 | 255 |
| KVC18 KVC28 | G985700228002 | 309 |

Plus de 500.000 pompes à vide réparées dans le monde !

122, avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY - FRANCE

Téléphone : **+33 (0)1 48 55 63 63** - Télécopie : **+33 (0)1 48 55 92 91**

KC KC5, KC8, KC15

→ KITS

Kits mineurs

Le kit mineur comprend les joints d'arbre, les joints plats, les joints toriques, le niveau d'huile ... nécessaires à une simple révision.

| Modèle | Référence | Tarif euro h.t. |
|---------|---------------|-----------------|
| KC5 KC8 | PPK80946400BM | 128 |
| KC15 | PPK80946700BM | 134 |

Kits roulements

Le kit roulements comprend les roulements et les entretoises de roulement.

| Modèle | Référence | Tarif euro h.t. |
|--------------|-----------|-----------------|
| KC5 KC8 KC15 | PPK809999 | 86 |

Kits clapets

Le kit clapets comprend les joints l'ensemble clapets.

| Modèle | Référence | Tarif euro h.t. |
|---------|-----------|-----------------|
| KC5 KC8 | PPK805430 | 32 |
| KC15 | PPK805459 | 33 |



Plus de 500.000 pompes à vide réparées dans le monde !

122, avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY - FRANCE
Téléphone : **+33 (0)1 48 55 63 63** - Télécopie : **+33 (0)1 48 55 92 91**

KTC**KTC55, KTC60, KTC90, KTC112****→ KITS*****Lots de maintenance***

Le lot de maintenance comprend les joints d'arbre, les joints plats, les joints toriques, le niveau d'huile, les roulements, les clapets, les courroies ... nécessaires à une entretien courant.

| Modèle | Référence | Tarif euro h.t. |
|--------------|---------------|-----------------|
| KTC55 KTC60 | PPK80947900BM | 629 |
| KTC90 KTC112 | PPK80948200BM | 691 |



Plus de 500.000 pompes à vide réparées dans le monde !

122, avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY - FRANCE

Téléphone : **+33 (0)1 48 55 63 63** - Télécopie : **+33 (0)1 48 55 92 91**

KT

**KT150C, KT300C, KT300D, KT500C,
KT500D, KT850C, KT850D**

→ KITS

Kits mineurs


Le kit d'entretien comprend les joints d'arbre, les joints plats, les joints toriques, les clapets ... nécessaires à un entretien courant.

| Modèle | Référence | Tarif euro h.t. |
|--------|---------------|-----------------|
| KT150C | PPK80942000BM | 483 |
| KT300C | PPK80941700BM | 604 |
| KT300D | PPK80942800BM | 636 |
| KT500C | PPK80941400BM | 935 |
| KT500D | PPK80943100BM | 966 |
| KT850C | PPK80941100BM | 1318 |
| KT850D | PPK80943400BM | 1318 |

Lots de maintenance

Le lot de maintenance comprend le kit mineur, le niveau d'huile, les bagues, les roulements, les courroies ... nécessaires à un entretien complet.

| Modèle | Référence | Tarif euro h.t. |
|--------|---------------|-----------------|
| KT150C | PPK80942100BM | 594 |
| KT300C | PPK80941800BM | 704 |
| KT300D | PPK80942900BM | 714 |
| KT500C | PPK80941500BM | 1087 |
| KT500D | PPK80943200BM | 1113 |
| KT850C | PPK80941200BM | 1654 |
| KT850D | PPK80943500BM | 1722 |



Plus de 500.000 pompes à vide réparées dans le monde !

122, avenue de la Résistance - 93340 LE RAINCY - FRANCE
Téléphone : **+33 (0)1 48 55 63 63** - Télécopie : **+33 (0)1 48 55 92 91**